

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Белгород**

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» г.Белгорода
- 1.2. Адрес объекта г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 59 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 9025 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 15150 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1995 г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» г.Белгорода, МБОУ СОШ № 48.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 308001, г. Белгород, ул. Октябрьская, д.59 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **Образовательная деятельность**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд пассажирским транспортом № 4 (троллейбус), № 28, 3 25, № 41, № 41 а, , 123, № 30, № 31 от остановки «Ж/д вокзал» до остановки «Скорая помощь», № 1 (троллейбус), № 25, № 28, № 30, № 130, от остановки «Аэропорт» до остановки «Скорая помощь», № 41 от остановки «ул. Щорса» до остановки «скорая помощь», № 41 а от остановки «Рынок «Спутник» до остановки «Скорая помощь».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да (автобус № 31 от остановки «Есенинский каток» до остановки «Скорая помощь»)

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (частично),

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|-------------------------------------|---|
|-------|-------------------------------------|---|

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН               | Б  |
|    | <i>в том числе инвалиды:</i>                |    |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б  |
| 4  | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5  | с нарушениями слуха                         | Б  |
| 6  | с нарушениями умственного развития          | Б  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-------|--|---|------------|--------|
|       |  |   | № на плане | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДП-И</i> (О, С, Г, У)  |            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>ДЧ-И</i> (О, С, Г, У)  |            |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ДЧ-В</i>   |            |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ДЧ-И</i> (О, С, Г, У)  |            |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ДУ</i>   |            |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ДЧ-И</i> (О, С, Г, У)  |            |        |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>ДП-И</i> (О, С, Г, У)  |            |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>Нуждается</i>                                |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>Капитальный ремонт</i>                       |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>Текущий ремонт</i>                           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>индивидуальное решение с ТСР</i>             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>индивидуальное решение с ТСР</i>             |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <i>индивидуальное решение с ТСР</i>             |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>индивидуальное решение с ТСР</i>             |

|    |                    |                               |
|----|--------------------|-------------------------------|
| 8. | Все зоны и участки | <i>Адаптация с учётом ТСП</i> |
|----|--------------------|-------------------------------|

|    |                    |                        |
|----|--------------------|------------------------|
| 8. | Все зоны и участки | Адаптация с учётом ТСП |
|----|--------------------|------------------------|

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий лето 2017, капитальный ремонт по графику ресурсного центра.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) \_\_\_\_\_;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы директор Виноградская Марина Викторовна  
(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей группы заместитель директора Борзенкова Л.М.  
заместитель директора по АХР Гунько Т.Ю.  
заместитель директора Фатьянова Е.А.  
фельдшер Харитонов Ю.В.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |                              |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов             |            |
|-------|--|------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане                   | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                               | Виды работ |
| 1     | Вход (входы) на территорию                         | есть             | Соответствует нормам СНиП    |        |                                  |                                  |  |            |
| 2     | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | Не соответствует нормам СНиП |        |                                  | (К, О)                           | Приведение в соответствие с нормами СНиП |            |
| 3     | Лестница (наружная)                                | есть             | Не соответствует нормам СНиП |        |                                  | (К, О)                           | Приведение в соответствие с нормами СНиП |            |
| 4     | Пандус (наружный)                                  | нет              |                              |        |                                  | (К, О)                           | Приведение в соответствие с нормами СНиП |            |
| 5     | Автостоянка и парковка                             | нет              |                              |        |                                  |                                  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |                              |        |                                  |                                  |  |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | на плане   | N фото |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-И (Г, У)  | –          | –      | Индивидуальное решение с ТСР  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания         |                                  | Работы по адаптации объектов               |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                               | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ |
| 1     | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | Не соответствует нормам СНиП             |                                  |  |            |
| 2     | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |  |                                  | Приведение в соответствие с нормами и СНиП |            |
| 3     | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | Соответствует нормам СНиП                |                                  |  |            |
| 4     | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | Приведение в соответствие с нормами СНиП |                                  | Приведение в соответствие с нормами и СНиП |            |
| 5     | Тамбур   | есть             |            |        | Приведение в соответствие с нормами СНиП |                                  | Приведение в соответствие с нормами и СНиП |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  |  |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | на плане   | N фото |   |
| Вход в здание                               | ДЧ-И (С, Г, У)   | -          | -      | Индивидуальное решение с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |          |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов              |            |
|-------|---|------------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|       |   | есть/нет         | на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                | Виды работ |
| 1     | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |          |        |                                  |                                  |   |            |
| 2     | Лестница (внутри здания)                            | есть             |          |        | Не соответствует                 |                                  | Приведение в соответствие с нормам и СНиП |            |
| 3     | Пандус (внутри здания)                              | нет              |          |        |                                  |                                  |   |            |
| 4     | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |          |        |                                  |                                  |   |            |
| 5     | Дверь   | есть             |          |        |                                  |                                  |   |            |
| 6     | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |          |        | Не соответствует                 |                                  | Приведение в соответствие с нормам и СНиП |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |          |        |                                  |                                  |   |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | N на плане | N фото |   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У)   |            |        | Индивидуальное решение с ТСР  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пут (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично

Приложение 4(Г)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1     | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 2     | Зальная форма обслуживания                         | есть             | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 3     | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 4     | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 5     | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны  | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | N на плане | N фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И   |            |        | Индивидуальное решение с ТСП  |
|  |  |            |        |   |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны частично



Приложение 4(II)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны  | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | N на плане | N фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант II- места приложения труда |  |            |        |   |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны условно

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны   | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант III – жилые помещения | -  | -          | -      | -   |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания ВНД

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1     | Туалетная комната                                  | есть             | -          | -      | Не соответствует СНиП            | (К,О)                            | -                            | -          |
| 2     | Душевая/ванная комната                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 3     | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             | -          | -      | Не соответствует СНиП            | -                                | -                            | -          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И (С, Г, У)   |            |        | Индивидуальное решение с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения здания доступны частично

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Четырёхэтажное нежилое здание объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода, ул. Октябрьская, д.59 а

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1     | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      | Несоответствует СНиП             | (Г)                              | -                            | -          |
| 2     | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 3     | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Система информации на объекте               | ДЧ-И (К, О, С, У)  |            |        | Индивидуальное решение с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступны частично

